



今回、障害が生じていると想定される事と対処について


【既存】




【①】



【②】



【③】



【障害・トラブル状況】

- ・"LinkStation"及び"ルータ"の設定が上手くいっていない
- ・"モデム&ルータ"と"ルータ"が干渉している可能性あり
- ・"セキュリティソフト"/"社内ファイアウォール"が外部との通信を遮断している

【対処】

①"モデム&ルータ"の「ルータ」機能を解除して、モデム機能のみで利用する。

※光回線用のモデム&ルータの場合は使用不可の場合が多い

※ネットワークの再設定不要

②"①"で使用不可の場合には、ルータ専用機を外す。

※モデム&ルータにて、ネットワークの設定が必要

③"①・②"でも使用不可の場合には、モデム&ルータからモデム専用端末へ入替を行う。

※ルータ専用機はそのまま利用

※光電話等を併用している場合には、機器の入替でサービスができなくなる場合がございます。



光回線で、通信速度を確保したい場合にはルータ専用機の変更もおすすめいたします。


BHR-4GRV (Buffalo) : 6,300円 (税抜)

④PogoPlug等の利用の検討

※上記①～③の条件をクリアしないとうまくいかない場合あり。

【ご提案内容】


- ・LinkStationによるデータ共有設定：ご相談ください



お客様のご希望通りの環境にて
ご利用いただく際の形式となっております。

数パターンの動作テスト等が必須となります。

- ・拠点間VPN環境構築：ご相談ください



左記は、外出先から“リモート”で社内のPC・NAS
への接続を行い作業を行うことが出来るように
する方法です。

こちらだけでもデータの閲覧・加工は可能と
なります。

※「BHR-4GRV（Buffalo）」を利用した際のご提案です。



左記は、拠点間をローカルエリア内と同様に
して、データの共有化が出来るようにする
方法です。

※「BHR-4GRV（Buffalo）」を利用した際のご提案です。

左記図
Buffaloサイトより

【お問い合わせ】
ベルコンピュータシステム

TEL：048-783-1231

FAX：048-783-1232

URL：<http://bell-com.biz/>

担当：高尾 周太郎

All Rights Reserved, Copyright © Bell Computer System

URL：<http://bell-com.biz/>

【共通事項】

※上記費用に、周辺機器・消耗品費は含まれておりません。

※本提案は、拠点に「BHR-4GRV（Buffalo）」の設置（ルータの変更）を行う必要があります。